

Tableau de perçage taraudage

Ø de la vis	Ø du taraud	Pas	Ø de perçage
1	M1	0.2	0.8
2	M2	0.4	1.6
3	M3	0.5	2.5
4	M4	0.7	3.3
5	M5	0.8	4.2
6	M6	1	5
7	M7	1	6
8	M8	1.25	6.75
9	M9	1.25	7.75
10	M10	1.5	8.5
12	M12	1.75	10.25
14	M14	2	12
16	M16	2	14
18	M18	2.5	15.5
20	M20	2.5	17.5
22	M22	2.5	19.5
24	M24	3	21
27	M27	3	24
30	M30	3.5	26.5
36	M36	4	32

Perçage en pas métrique