



FICHE SECURITE

DECOUPE PLASMA



ATTENTION

RISQUES ENCOURUS

Risque de brûlures aux yeux (coup d'arc).
Risque de brûlures aux mains (pièces chaudes).
Risque d'intoxication par inhalation de fumées.
Risque d'inflammation des vêtements.
Risque de blessures causées par le déplacement de la machine.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES



Port de gants obligatoire



Port du masque de soudage obligatoire



Port de la tenue et des chaussures de sécurités obligatoire

PROTECTIONS COLLECTIVES

Mise en route de l'aspiration de fumées

Placer des rideaux de protection autour de la zone de découpage

Zone de protection autour de la machine



CONDITIONS D'UTILISATION

Respecter les consignes du professeur.
S'assurer du bon réglage avant utilisation.
Etre attentionné à son travail.
Travailler dans une zone propre exempte de produits inflammables.

DEMARCHES A SUIVRE EN CAS D'ACCIDENT

- Arrêter le poste de découpe (AU).
- Prévenir le professeur.