



FICHE SECURITE

CISAILLE GUILLOTINE



ATTENTION

RISQUES ENCOURUS

Risque de cisaillement.
Risque de coupure avec les arêtes vives de la tôle.
Risque d'écrasement des doigts lors du contact des vérins presse tôle avec la tôle.
Risque de chute de tôle depuis la table.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES



Port de gants obligatoire



Port de chaussures de sécurité



Port de la tenue obligatoire

PROTECTIONS COLLECTIVES

Carter et système de protection

Ne pas encombrer le poste de travail

Personne autour de la zone de travail

CONDITIONS D'UTILISATION

Respecter les consignes du professeur.
Capacité maxi en épaisseur : **5 mm.**
S'assurer du bon réglage avant de cisailer.
Réaliser un essai sur une chute.
Etre attentionné à son travail.
Bon positionnement des mains lors du cisailage.

DEMARCHES A SUIVRE EN CAS D'ACCIDENT

- **Actionner le bouton d'arrêt d'urgence.**
- **Prévenir le professeur.**