



FICHE SECURITE

SOUDAGE MIG MAG



ATTENTION

RISQUES ENCOURUS

Risque de brûlures aux yeux (coup d'arc).
Risque de brûlures aux mains (pièces chaudes).
Risque d'intoxication par inhalation de fumées.
Risque d'inflammation des vêtements.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES



Port de gants obligatoire



Port du masque de soudage obligatoire



Port de la tenue et des chaussures de sécurités obligatoire

PROTECTIONS COLLECTIVES

Mise en route de l'aspiration de fumées

Placer des rideaux de protection autour de la zone de soudage

CONDITIONS D'UTILISATION

Respecter les consignes du professeur.
S'assurer du bon réglage avant utilisation du poste.
Réaliser un essai sur une chute afin d'affiner le réglage.
Etre attentionné à son travail.
Travailler dans une zone propre exempte de produits inflammables.

DEMARCHES A SUIVRE EN CAS D'ACCIDENT

- Arrêter le poste à souder.
- Prévenir le professeur.