

USINAGE PAR COUPE	Classe : LP C. STOESSEL
La Fraise Scie	Nom : 1/2

Mode opératoire de la fraise scie	
1- Mettre le contacteur général sur <u>Marche.</u>	
2- Vérifier que l' <u>Arrêt d'Urgence</u> ne soit pas enfoncé.	
3- Régler l' <u>angle de coupe</u> du profilé :	
4- Régler la <u>Cote machine</u> (Cm) de débit sur la butée.	

USINAGE PAR COUPE	Classe : LP C. STOESSEL
La Fraise Scie	Nom : 2/2

Mode opératoire de la fraise scie	
5- <u>Bloqué</u> la pièce à l'aide de l'étau.	
6- Appuyer sur le bouton vert de <u>réarmement</u> .	
7- Vérifier que l' <u>arrosage</u> soit allumé.	
8- Effectuer l'opération de <u>sciage</u> à l'aide de la poignée.	