

<b>USINAGE PAR COUPE</b>	Classe : LP C. STOESSEL
La Perceuse ME17G	Nom : 1/2

### Mode opératoire de la perceuse ME17G

<p>1- Mettre le contacteur général sur <u>Marche</u>.</p>	
<p>2- Vérifier que l'<u>Arrêt d'Urgence</u> ne soit pas enfoncé.</p>	
<p>3- Régler la <u>Vitesse de coupe</u> à l'aide de l'abaque :</p>	
<p>4- <u>Bloqué</u> la pièce à l'aide de l'étau.</p>	

<b>USINAGE PAR COUPE</b>	Classe : LP C. STOESEL
La Perceuse ME17G	Nom : 2/2

<b>Mode opératoire de la cisaille guillotine</b>	
<p>5- Appuyer sur le bouton blanc de <u>Marche</u>.</p>	
<p>7- Effectuer l'opération de <u>Perçage</u> à l'aide de la poignée.</p>	
<p>8- Appuyer sur le bouton noir d'<u>Arrêt</u> de la machine.</p>	
<p>9- Mettre le contacteur général sur <u>Arrêt</u>.</p>	
<p>10- <u>Nettoyage</u> du poste de travail.</p>	